


**Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar**

Ficha de edifício  
2010 | 2011

SM 56 - 60




<b>1   Identificação</b>	<b>2   Caracterização</b>
<b>1.1 Localização</b>  Frente Oeste da Rua Silva Magalhães, Nº 56 a 60	<b>2.1 Época de construção</b>  <input type="checkbox"/> Século XVI <input type="checkbox"/> Século XVII <input type="checkbox"/> Século XVIII <input checked="" type="checkbox"/> Século XIX <input type="checkbox"/> Século XX
<b>1.2 Propriedade:</b>  <input type="checkbox"/> Pública <input checked="" type="checkbox"/> Privada	<b>2.2 Volumetria</b>  <input type="checkbox"/> 1 Piso <input type="checkbox"/> 2 Pisos <input checked="" type="checkbox"/> 3 Pisos
<b>1.3 Tipo de ocupação</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Habitação <input checked="" type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Outros	<b>2.3 Alvenaria</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Pedra <input type="checkbox"/> Tijolo <input type="checkbox"/> Adobe <input type="checkbox"/> Outros
<b>1.4 Regime de protecção</b>  <input type="checkbox"/> Classificado <input checked="" type="checkbox"/> Não Classificado	<b>2.4 Estado de Conservação</b>  <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Mau <input type="checkbox"/> Ruína
<b>Observações:</b>	

**Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar**

Ficha de levantamento de fachada  
2010 | 2011

SC 56 - 60



**3 | Caracterização de fachada**

**3.1 Revestimentos**

- Reboco pintado
- Azulejo
- Pedra
- Outro

**3.2 Cor actual dos paramentos**

- Branco
- Amarelo Ocre
- Rosa
- Outro:

**3.3 Elementos decorativos**

- Remates decorativos em pedra
- Remates decorativos em argamassa
- Cunhais
- Socos
- Pilastras
- Platibandas
- Gradeamentos
- Outros:

**3.4 Elementos dissonantes**

- Cabos eléctricos
- Caixas de electricidade
- Publicidade
- Outros:

**Observações:**








**Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar**

Ficha de caracterização da cor e argamassa de reboco  
2010 | 2011


Código de edifício

SM 56 - 60



**4 | Caracterização da cor**

Elementos de fachada	Cor	Código de Cor		
		L*	a*	b*
Paramentos		66,59	-7,67	3,01
		63,51	11,42	30,43
		41,96	8,02	7,72
		54,91	24,57	28,61
		100	0	0
Socos				
Guarnecimento de vãos				

**4.1 Local de recolha de amostras**




Legenda:

-  Estratigrafia de cor
-  Amostra de argamassa

**5 | Caracterização das argamassas de reboco**

**5.1 Curva granulométrica**



**5.2 Resultados da estimativa de traço por dissolução ácida:**

- 9,2 % de Fracção Solúvel
- 90,8 % de Fracção Insolúvel
- Estimativa de traço: 1:3