


Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de edifício
2010 | 2011

AH 48-52



1 Identificação	2 Caracterização
1.1 Localização Frente Norte da Rua Alexandre Herculano, Nº 48 a 52	2.1 Época de construção <input type="checkbox"/> Século XVI <input type="checkbox"/> Século XVII <input type="checkbox"/> Século XVIII <input checked="" type="checkbox"/> Século XIX <input type="checkbox"/> Século XX
1.2 Propriedade: <input type="checkbox"/> Pública <input checked="" type="checkbox"/> Privada	2.2 Volumetria <input type="checkbox"/> 1 Piso <input checked="" type="checkbox"/> 2 Pisos <input type="checkbox"/> 3 Pisos
1.3 Tipo de ocupação <input checked="" type="checkbox"/> Habitação <input type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Outros	2.3 Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Pedra <input checked="" type="checkbox"/> Tijolo <input type="checkbox"/> Adobe <input type="checkbox"/> Outros
1.4 Regime de protecção <input type="checkbox"/> Classificado <input checked="" type="checkbox"/> Não Classificado	2.4 Estado de Conservação <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Mau <input type="checkbox"/> Ruína
Observações:	

Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de levantamento de fachada
2010 | 2011

AH 48-52



3 | Caracterização de fachada

3.1 Revestimentos

- Reboco pintado
- Azulejo
- Pedra
- Outro

3.2 Cor actual dos paramentos

- Branco
- Amarelo Ocre
- Rosa
- Outros:



3.3 Elementos decorativos








- Remates decorativos em pedra
- Remates decorativos em argamassa
- Cunhais
- Socos
- Pilastras
- Platibandas
- Gradeamentos
- Outros:

3.4 Elementos dissonantes


- Cabos eléctricos
- Caixas de electricidade
- Publicidade
- Outros:

Observações:



4 | Caracterização da cor

Elementos de fachada	Cor	Código de Cor		
		L*	a*	b*
Paramentos		71,28	12,31	39,10
				
Socos		65,50	8,12	20,88
		66,27	1,78	15,94
		69,26	1,87	11,07
		45,19	9,75	5,04
Guarnecimento de vãos				

4.1 Local de recolha de amostras




Legenda:

-  Estratigrafia de cor
-  Amostra de argamassa

5 | Caracterização das argamassas de reboco

5.1 Curva granulométrica



5.2 Resultados da estimativa de traço por dissolução ácida:

- 6,3 % de Fracção solúvel;
- 93,7 % de Fracção Insolúvel;
- Estimativa de Traço: 1:5