

ANEXO A

Caraterização do Edificado

ÍNDICE DO ANEXO A

1. Edifício 1: Código 1160	3
1.1 Levantamento Fotográfico	4
1.2 Peças Desenhadas do Projeto	6
2. Edifício 2: Código 1326	7
2.1 Levantamento Fotográfico	8
2.2 Peças Desenhadas do Projeto	11
3. Edifício 3 : Código 1437	12
3.1 Levantamento Fotográfico	13
3.2 Peças Desenhadas do Projeto	15
4. Edifício 4: Código 1498	16
4.1 Levantamento Fotográfico	17
4.2 Peças Desenhadas do Projeto	21
5. Edifício 5: Código 29428	27
5.1 Levantamento Fotográfico	28
5.2 Peças desenhadas do Projeto	30
6. Edifício 6: Código 43605	31
6.1 Levantamento Fotográfico	33
6.2 Peças Desenhadas do Projeto	34
7. Edifício 7: Código 47915	37
7.1 Levantamento Fotográfico	39
7.2 Peças Desenhadas do Projeto	42
8. Edifício 8: Código 64603	44
8.1 Levantamento Fotográfico	45
8.2 Peças Desenhadas do Projeto	48
9. Edifício 9: Código 65187	51
9.1 Levantamento Fotográfico	52
9.2 Peças Desenhadas do Projeto	53
10. Edifício 10: Código 65464	55
10.1 Levantamento Fotográfico	57
10.2 Peças Desenhadas do Projeto	58
11. Edifício 11: Código 65663	63
11.1 Levantamento Fotográfico	65
11.2 Peças Desenhadas do Projeto	66

12. Edifício 12: Código 66264.....	71
12.1 Levantamento Fotográfico.....	72
12.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	73
13. Edifício 13: Código 66265.....	77
13.1 Levantamento Fotográfico.....	79
13.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	80
14. Edifício 14: Código 66368.....	84
14.1 Levantamento Fotográfico.....	86
14.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	88
15. Edifício 15: Código 66430.....	93
15.1 Levantamento Fotográfico.....	95
15.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	97
16. Edifício 16: Código 66510.....	101
16.1 Levantamento Fotográfico.....	103
16.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	104
17. Edifício 17: Código 79567.....	107
17.1 Levantamento Fotográfico.....	109
17.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	110
18. Edifício 18: Código 96384.....	116
18.1 Infraestruturas	117
18.2 Levantamento Fotográfico.....	118
18.3 Peças Desenhadas do Projeto.....	120
19. Edifício 19: Código 100000.....	124
19.1 Levantamento Fotográfico.....	126
19.2 Peças Desenhadas do Projeto.....	131

ÍNDICE DE FIGURA DO ANEXO A

Figura A1 – Área de estudo com identificação das edificações analisadas [Bing Aerial with labels-QGIS 2.2]	2
Figura A2 – Localização do edifício 1160	3
Figura A3 – A “Casa dos Franceses”, imagem de 1950 [Abrantes, Joaquim Roque (1993)]	4
Figura A4 – A “Casa dos Franceses”, 2014 (antes e depois de ser caiada)	4
Figura A5 – Alçado principal e alçado posterior	4
Figura A6 – Estrangulamento da via em frente ao edifício	5
Figura A7 – Escadarias em pedra	5
Figura A8 – Vistas do alpendre	5
Figura A9 – Acesso ao armazém existente na fachada lateral	5
Figura A10 – Planta	6
Figura A11 – Localização do Edifício 1326	7
Figura A12 – Estado do edifício após o incêndio referido	8
Figura A13 – Aspeto do edifício no ano de 2009	8
Figura A14 – Aspeto do edifício em 2014 após a reabilitação	9
Figura A15 – Alpendre e poço	9
Figura A16 – Sala de estar	9
Figura A17 – Quarto 02	9
Figura A18 – Quarto 03	10
Figura A19 – Instalações sanitárias do quarto 01	10
Figura A20 – Planta do piso térreo e do piso 1 [CMOúrem, Processo/Licença n.º 451/2014]	11
Figura A21 – Localização do edifício 1437	12
Figura A22 – O edifício em 2009 e em 2014	13
Figura A23 – O edifício em 2014, antes e depois de uma manutenção geral	13
Figura A24 – Alçados lateral esquerdo e alçado posterior	13
Figura A25 – Várias vistas do alpendre	14
Figura A26 – Várias imagens do interior da loja, rés-do-chão	14
Figura A27 – Planta do rés-do-chão	15
Figura A28 – Planta da cobertura	15
Figura A29 – Localização do edifício 1498	16
Figura A30 – Alçado principal	17
Figura A31 – Alçado lateral esquerdo	17
Figura A32 – Receção	18
Figura A33 – Pátio coberto	18
Figura A34 – Loja / ofícios	18
Figura A35 – Pátio	18
Figura A36 – Adega	19
Figura A37 – Quarto das raparigas, cozinha e quarto do casal	19
Figura A38 – Casa de fora	19

Figura A39 – Arrumos/curral e telheiro.....	19
Figura A40 – Figuras da exposição de etnografia regional nas salas de exposição (r/c).....	20
Figura A41 – 1º Andar da exposição.....	20
Figura A42 – Arrecadação (cave), acesso às instalações sanitárias.....	20
Figura A43 – Alçado principal [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	21
Figura A44 – Planta da cave [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	21
Figura A45 – Planta do rés-do-chão [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	22
Figura A46 – Planta do 1º andar [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	22
Figura A47 – Corte A - B [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	23
Figura A48 – Corte C - D [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	23
Figura A49 – Corte E - F [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	24
Figura A50 – Corte G - H [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	24
Figura A51 – Plantas estruturais da cave e 1º Andar [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	25
Figura A52 – Planta estrutural r/c e pormenores das lajes [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	25
Figura A53 – Pormenores de vigas e de sapatas [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]	26
Figura A54 – Localização do edifício 29428	27
Figura A55 – Alçado principal (no século passado e em 2014).....	28
Figura A56 – Sala do tear e quarto das irmãs de Lúcia.....	28
Figura A57 – Quarto de Lúcia e de sua irmã Carolina.....	28
Figura A58 – Quarto dos rapazes, Sala de Fora.....	29
Figura A59 – Cozinha.....	29
Figura A60 – Dispensa	29
Figura A61 – Planta do rés-do-chão da Casa-Museu de Lúcia	30
Figura A62 – Alçado principal e alçado lateral direito	30
Figura A63 – Localização do edifício 43605	31
Figura A64 – Alçado principal (em 1992 e em 2014).....	33
Figura A65 – Alçado principal e alçado lateral direito	33
Figura A66 – Cozinha e vão em alumínio a imitar madeira	33
Figura A67 – Alçado principal [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	34
Figura A68 – Alçado lateral esquerdo [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	34
Figura A69 – Alçado lateral direito [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	34
Figura A70 – Corte A - B [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	35
Figura A71 – Corte C - D [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	35
Figura A72 – Cobertura [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	35
Figura A73 – Planta do rés-do-chão [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]	36
Figura A74 – Localização do edifício 47915	37
Figura A75 – Alçado principal.....	39
Figura A76 – Alçado lateral direito e alçado lateral esquerdo.....	39
Figura A77 – Alçado posterior	39
Figura A78 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja com 38.34 m²	40

Figura A79 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja com 44.24 m ²	40
Figura A80 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior do café com 28.58 m ²	41
Figura A81 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 251/1984]	42
Figura A82 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 251/1984]	43
Figura A83 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 251/1984]	43
Figura A84 – Localização do edifício 64603	44
Figura A85 – Alçado principal e alçado posterior	45
Figura A86 – Alçado lateral esquerdo	45
Figura A87 – Quarto 1 e quarto 2	45
Figura A88 – Sala, quarto 3 e quarto 4	46
Figura A89 – Cozinha	46
Figura A90 – Adega e sótão	46
Figura A91 – Escadas na adega para acesso ao sótão	46
Figura A92 – Pormenor da caleira das águas pluviais no alçado posterior	47
Figura A93 – Cisterna no pátio para aproveitamento das águas pluviais	47
Figura A94 – Planta de implantação [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	48
Figura A95 – Planta do rés-do-chão [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	48
Figura A96 – Alçado principal [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	49
Figura A97 – Alçado posterior [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	49
Figura A98 – Alçado lateral esquerdo [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	49
Figura A99 – Corte G - H [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	49
Figura A100 – Corte I - J [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]	50
Figura A101 – Planta de Localização do edifício 65187	51
Figura A102 – Alçado principal	52
Figura A103 – Vista do alçado lateral direito e do alçado lateral esquerdo	52
Figura A104 – Ligação com edifício adjacente	52
Figura A105 – Planta rés-do-chão	53
Figura A106 – Alçado principal	53
Figura A107 – Alçado lateral direito e lateral esquerdo	54
Figura A108 – Possível disposição interior do rés-do-chão e do 1º andar	54
Figura A109 – Localização do edifício 65464	55
Figura A110 – Alçado principal e alçado posterior	57
Figura A111 – Alçado lateral esquerdo e alçado lateral direito	57
Figura A112 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão	57
Figura A113 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	58
Figura A114 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	59
Figura A115 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	59
Figura A116 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	60
Figura A117 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	60
Figura A118 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	61

Figura A119 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	61
Figura A120 – Corte C - D [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]	62
Figura A121 – Localização do edifício 65663	63
Figura A122 – Edifício em 2009 e em 2014	65
Figura A123 – Alçado principal e alçado lateral direito	65
Figura A124 – Alçado posterior e alçado lateral direito	65
Figura A125 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	66
Figura A126 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	66
Figura A127 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	67
Figura A128 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	67
Figura A129 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	68
Figura A130 – Corte C - D [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	68
Figura A131 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	69
Figura A132 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	69
Figura A133 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]	70
Figura A134 – Localização do edifício 66264	71
Figura A135 – Duas perspetivas do alçado principal	72
Figura A136 – Alçado lateral direito e alçado lateral esquerdo	72
Figura A137 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão	72
Figura A138 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	73
Figura A139 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	73
Figura A140 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	74
Figura A141 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	74
Figura A142 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	75
Figura A143 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	75
Figura A144 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	76
Figura A145 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]	76
Figura A146 – Localização do edifício 66265	77
Figura A147 – Alçado principal e alçado lateral direito	79
Figura A148 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão	79
Figura A149 – Localização do extintor e da sinalização de saída da loja (rés-do-chão)	79
Figura A150 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	80
Figura A151 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	80
Figura A152 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	80
Figura A153 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	81
Figura A154 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	81
Figura A155 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	82
Figura A156 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	82
Figura A157 – Planta da cave [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]	83
Figura A158 – Localização do edifício 66368	84

Figura A159 – Alçado principal em 2009	86
Figura A160 – Alçado principal em 2014	86
Figura A161 – Alçado posterior	86
Figura A162 – Vista do telheiro e do alçado lateral esquerdo	87
Figura A163 – Pátio nas traseiras	87
Figura A164 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	88
Figura A165 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	88
Figura A166 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	89
Figura A167 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	89
Figura A168 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	90
Figura A169 – Planta da cave [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	90
Figura A170 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	91
Figura A171 – Corte A - A' [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	91
Figura A172 – Corte B - B' [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]	92
Figura A173 – Localização do edifício 66430	93
Figura A174 – Alçado principal e posterior	95
Figura A175 – Eira no pátio.....	95
Figura A176 – Encaminhamento de águas pluviais no pátio com caleira em pedra antiga	95
Figura A177 – Cisterna no pátio e alpendre no alçado principal	96
Figura A178 – Alçado principal [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	97
Figura A179 – Alçado posterior [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	97
Figura A180 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	98
Figura A181 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	98
Figura A182 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	99
Figura A183 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	99
Figura A184 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	100
Figura A185 – Corte A - A' [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]	100
Figura A186 – Localização do edifício 66510	101
Figura A187 – Alçado principal	103
Figura A188 – Alçado lateral direito e lateral esquerdo	103
Figura A189 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença 578/05]	104
Figura A190 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença 578/05]	104
Figura A191 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença 578/05]	105
Figura A192 – Alçado Lateral Direito [CMOurém, Processo/Licença 578/05]	105
Figura A193 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença 578/05]	106
Figura A194 – Localização do edifício 79567	107
Figura A195 – Duas perspetivas do alçado principal.....	109
Figura A196 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão	109
Figura A197 – Corte A - B [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	110
Figura A198 – Alçado principal e alçado posterior [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	110

Figura A199 – Alçado lateral esquerdo e alçado lateral direito [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010] ..	111
Figura A200 – Corte C - D [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	112
Figura A201 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	113
Figura A202 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	114
Figura A203 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	115
Figura A204 – Planta do sótão [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]	115
Figura A205 – Localização do edifício 96384	116
Figura A206 – Várias vistas exteriores do edifício	118
Figura A207 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior do bar, mezanino	118
Figura A208 – Várias perspetivas do interior do bar, rés-do-chão.....	118
Figura A209 – Várias perspetivas do interior do bar, rés-do-chão.....	119
Figura A210 – Vista interior da cobertura.....	119
Figura A211 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	120
Figura A212 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	120
Figura A213 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	121
Figura A214 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	121
Figura A215 – Corte [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	122
Figura A216 – Planta [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	122
Figura A217 – Planta de cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]	123
Figura A218 – Localização do edifício 100000	124
Figura A219 – Vista geral do alçado principal.....	126
Figura A220 – Alçado lateral direito	126
Figura A221 – Várias perspetivas do alçado principal	126
Figura A222 – Pormenores dos alpendres.....	127
Figura A223 – Entrada e fachada posterior da capela.....	127
Figura A224 – Alçado lateral esquerdo, pormenor da cantaria da janela da cozinha	127
Figura A225 – Várias perspetivas do alçado posterior.....	128
Figura A226 – Vistas do interior da capela	128
Figura A227 – Painel pintado no interior da capela	129
Figura A228 – Vistas do interior da habitação	129
Figura A229 – Vistas do interior da habitação	130
Figura A230 – Alçado principal.....	131

ÍNDICE DE QUADROS DO ANEXO A

Quadro A1 – Lista das edificações estudadas	1
Quadro A2 – Índices de construção do edifício 43605	31
Quadro A3 – Caraterísticas do edifício 43605 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	32
Quadro A4 – Índices de construção do edifício 47915	38
Quadro A5 – Índices de construção do edifício 65464	55
Quadro A6 – Caraterísticas do edifício 65464 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	56
Quadro A7 – Índices de construção do edifício 65663	63
Quadro A8 – Caraterísticas do edifício 65663 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	64
Quadro A9 – Caraterísticas do edifício 66264 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	71
Quadro A10 – Índices de Construção do Edifício 66265	77
Quadro A11 – Caraterísticas do edifício 66265 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	78
Quadro A12 – Índices de construção do edifício 66368	84
Quadro A13 – Caraterísticas do edifício 66368 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	85
Quadro A14 – Índices de construção do edifício 66430	93
Quadro A15 – Caraterísticas do edifício 66430 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	94
Quadro A16 – Índices de construção do edifício 66510	101
Quadro A17 – Caraterísticas do Edifício 66510 para avaliação da vulnerabilidade sísmica.....	102
Quadro A18 – Índices de construção do edifício 79567	107
Quadro A19 – Caraterísticas do edifício 79567 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	108
Quadro A20 – Índices de construção do edifício 96384	116
Quadro A21 – Caraterísticas do edifício 96384 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	117
Quadro A22 – Caraterísticas do edifício 100000 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica	125

ANEXO A – Caraterização do Edificado

Neste anexo são apresentados os aspetos considerados na caraterização do edificado da área de estudo, constituído por uma amostra de 19 edifícios, tais como a localização, o historial, a caraterização e os índices construtivos, as peças desenhadas do projeto e o levantamento fotográfico.

Quadro A1 – Lista das edificações estudadas

Designação	Código	Agregado	Localização
Edifício 1	1160	Lúcia Ferreira	Rua dos Pastorinhos, Nº 41 - Aljustrel
Edifício 2	1326	Maria Otilia P. dos Santos	Rua dos Pastorinhos, Nº 75 - Aljustrel
Edifício 3	1437	Augusto Vieira da Silva	Rua dos Pastorinhos, Nº 59 - Aljustrel
Edifício 4	1498	Santuário de Fátima	Rua dos Pastorinhos - Aljustrel
Edifício 5	29428	Santuário de Fátima	Rua dos Pastorinhos - Aljustrel
Edifício 6	43605	Maria Jacinta P. Marto	Rua dos Pastorinhos, Nº 39 - Aljustrel
Edifício 7	47915	Carlos P. Pereira e Outros	Rua dos Pastorinhos, Nº 66, 68 e 70 - Aljustrel
Edifício 8	64603	Santuário de Fátima	Rua dos Pastorinhos - Aljustrel
Edifício 9	65187	---	Rua dos Pastorinhos, Nº 25 - Aljustrel
Edifício 10	65464	António Pereira da Silva	Rua dos Pastorinhos, Nº 55 - Aljustrel
Edifício 11	65663	Anabela Ribeiro Martins	Rua dos Valinhos, Nº 25 - Aljustrel
Edifício 12	66264	António de Oliveira Pereira	Rua dos Valinhos, Nº 21 – Aljustrel
Edifício 13	66265	António Lopes Pereira	Rua dos Pastorinhos, Nº 27 - Aljustrel
Edifício 14	66368	Inácia de Jesus Pereira	Rua dos Pastorinhos, Nº 102 - Aljustrel
Edifício 15	66430	Arai Daniel	Rua dos Pastorinhos, Nº 114 - Aljustrel
Edifício 16	66510	Maria do Rosário R. Brites	Rua dos Valinhos, Nº 53 - Aljustrel
Edifício 17	79567	Adelino Fernandes Vieira	Rua dos Pastorinhos, Nº 42 - Aljustrel
Edifício 18	96384	José Manuel Vieira	Rua dos Pastorinhos, Nº 58 - Aljustrel
Edifício 19	100000	Arai Daniel	Rua dos Valinhos, Nº 116, 118 e 120 - Aljustrel



Figura A1 – Área de estudo com identificação das edificações analisadas [Bing Aerial with labels-QGIS 2.2]

1. Edifício 1: Código 1160

Trata-se de um edifício - Código 1160 (Casa dos Franceses), sem interesse arquitetónico, propriedade de Lúcia Ferreira, situado na Rua dos Pastorinhos nº 41 - Aljustrel (Figura A2). É constituído por dois pisos, com utilização de habitação.



Figura A2 – Localização do edifício 1160

É um dos edifícios mais antigos de Aljustrel, com data provável de construção de meados do século XIX, construído em alvenaria de pedra rebocada, caracterizado por uma cobertura de quatro águas e com um alpendre telhado. A oralidade popular diz ter sido usado pelos Franceses, por ocasião das Invasões Francesas.

A cobertura ainda mantém a traça original e é forrado a madeira no seu interior. Presentemente o edifício é utilizado como habitação no piso superior e armazém no piso inferior.

As lajes de pedra que revestem o muro que acompanha a escada e o alpendre são talhadas com precisão. Não possuem descontinuidades entre si, estão bem coladas à argamassa, tendo sido aplicadas juntas umas às outras, como se fossem uma só, num único plano, cortado em baixo e no topo para seguir a inclinação do muro.

As colunas do alpendre, talhadas em pedra macia, são de secção quadrangular.

1.1 Levantamento Fotográfico

As figuras seguintes ilustram várias fases da existência deste edifício.




Figura A3 – A “Casa dos Franceses”, imagem de 1950 [Abrantes, Joaquim Roque (1993)]



Figura A4 – A “Casa dos Franceses”, 2014 (antes e depois de ser caiada)



Figura A5 – Alçado principal e alçado posterior



Figura A6 – Estrangulamento da via em frente ao edifício



Figura A7 – Escadarias em pedra



Figura A8 – Vistas do alpendre



Figura A9 – Acesso ao armazém existente na fachada lateral

1.2 Peças Desenhadas do Projeto

Na Figura A10 apresenta-se a planta do edifício (desenho técnico sem escala precisa).




Figura A10 – Planta

2. Edifício 2: Código 1326

Este edifício - Código 1326 (Casa do Tios), tem interesse arquitetónico e situa-se na Rua dos Pastorinhos n.º 75 – Aljustrel (Figura A11), sendo propriedade de Maria Otília P. dos Santos. É constituído por dois pisos, de utilização exclusiva como Hotelaria (Hospedaria / Turismo Rural).



Figura A11 – Localização do Edifício 1326

O edifício data de 1917. Sofreu um grande incêndio no final do séc. XX, que o destruiu quase por completo deixando-o em ruínas. Foi reabilitado em 2014, de modo a garantir as condições de habitabilidade, estando subjacente a preocupação da conservação da sua traça inicial e dos materiais da época. O tipo de uso foi alterado de habitação para hotelaria.

2.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A12 – Estado do edifício após o incêndio referido



Figura A13 – Aspeto do edifício no ano de 2009



Figura A14 – Aspeto do edifício em 2014 após a reabilitação



Figura A15 – Alpendre e poço



Figura A16 – Sala de estar



Figura A17 – Quarto 02



Figura A18 – Quarto 03



Figura A19 – Instalações sanitárias do quarto 01

2.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A20 – Planta do piso térreo e do piso 1 [CMOúrem, Processo/Licença n.º 451/2014]

3. Edifício 3 : Código 1437

Trata-se de um edifício - Código 1437 (Casa do Telheiro), sem interesse arquitetónico, propriedade de Augusto Vieira da Silva, situado na Rua dos Pastorinhos nº 59 – Aljustrel (Figura A21). É constituído por dois pisos, de utilização mista, comércio no rés-do-chão e habitação no 1º andar.



Figura A21 – Localização do edifício 1437

3.1 Levantamento Fotográfico



Figura A22 – O edifício em 2009 e em 2014



Figura A23 – O edifício em 2014, antes e depois de uma manutenção geral



Figura A24 – Alçados lateral esquerdo e alçado posterior



Figura A25 – Várias vistas do alpendre





Figura A26 – Várias imagens do interior da loja, rés-do-chão

3.2 Peças Desenhadas do Projeto




Figura A27 – Planta do rés-do-chão




Figura A28 – Planta da cobertura

4. Edifício 4: Código 1498

Este edifício - Código 1498 (Casa Museu-Aljustrel), tem interesse arquitetónico e situa-se na Rua dos Pastorinhos – Aljustrel (Figura A29), antiga casa de habitação onde hoje se encontra instalada a Casa-Museu de Aljustrel com varias coleções de etnografia regional, sendo propriedade do Santuário de Fátima. É constituído por três pisos e telheiro. O rés-do-chão e o 1º andar funcionam como circuito museológico e a cave tem uso privado como arrecadação e instalações sanitárias.




Figura A29 – Localização do edifício 1498

O edifício primitivo, onde hoje se encontra instalada a Casa-Museu de Aljustrel, remonta possivelmente ao séc. XVII. Em 1880 esta casa rural pertencia a José Pedro Marto que a deixou a sua filha Maria Rosa, madrinha de batismo da vidente Lúcia. Em 1969, o edifício totalmente em ruínas foi adquirido e reconstruído por uma sociedade de Empreendimentos Turísticos que instalou várias coleções de etnografia regional. A 19 de Agosto de 1992 passa a ser propriedade do Santuário de Fátima e mantém-se atualmente como Casa-Museu de Aljustrel.

4.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A30 – Alçado principal



Figura A31 – Alçado lateral esquerdo



Figura A32 – Receção



Figura A33 – Pátio coberto



Figura A34 – Loja / ofícios



Figura A35 – Pátio



Figura A36 – Adega



Figura A37 – Quarto das raparigas, cozinha e quarto do casal



Figura A38 – Casa de fora




Figura A39 – Arrumos/curral e telheiro



Figura A40 – Figuras da exposição de etnografia regional nas salas de exposição (r/c)



Figura A41 – 1º Andar da exposição



Figura A42 – Arrecadação (cave), acesso às instalações sanitárias

4.2 Peças Desenhadas do Projeto




Figura A43 – Alçado principal [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A44 – Planta da cave [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A45 – Planta do rés-do-chão [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A46 – Planta do 1º andar [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A47 – Corte A - B [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A48 – Corte C - D [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A49 – Corte E - F [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A50 – Corte G - H [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A51 – Plantas estruturais da cave e 1º Andar [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A52 – Planta estrutural r/c e pormenores das lajes [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]




Figura A53 – Pormenores de vigas e de sapatas [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Museu de Etnografia de Aljustrel]

5. Edifício 5: Código 29428

Este edifício - Código 29428 (Casa de Lúcia), tem interesse arquitetónico e situa-se na Rua dos Pastorinhos – Aljustrel (Figura A54).



Figura A54 – Localização do edifício 29428

5.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício:



Figura A55 – Alçado principal (no século passado e em 2014)



Figura A56 – Sala do tear e quarto das irmãs de Lúcia




Figura A57 – Quarto de Lúcia e de sua irmã Carolina.



Figura A58 – Quarto dos rapazes, Sala de Fora



Figura A59 – Cozinha



Figura A60 – Dispensa

5.2 Peças desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas e alçados do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A61 – Planta do rés-do-chão da Casa-Museu de Lúcia




Figura A62 – Alçado principal e alçado lateral direito

6. Edifício 6: Código 43605

Este edifício - Código 43605 (Habitação dos Pais dos Videntes), tem interesse arquitetónico e situa-se na Rua dos Pastorinhos, nº 39 – Aljustrel (Figura A63).



Figura A63 – Localização do edifício 43605

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A2.

Quadro A2 – Índices de construção do edifício 43605

Índices de Construção – Edifício 43605	
Área Total	400.00 m ²
Área Bruta de Construção	140.45 m ²
Volumetria	483.37 m ³
Área de Implantação	140.45 m ²
Cércea	2.40 m e 2.65 m
Pisos abaixo da cota de soleira	0
Pisos acima da cota de soleira	1
Número de fogos	1
Tipologia	T1

Edifício construído em 1888 e reabilitado em 2010, mantendo a mesma traça da época de origem.

O Quadro A3 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A3 – Características do edifício 43605 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 43605	
Fundações	Betão ciclópico
Paredes	Paredes existentes em pedra com reconstrução pontual Exteriores: Alvenaria dupla com caixa-de-ar na parede de encosto Interiores: Alvenaria de tijolo simples
Estrutura	Pilares e vigas em betão armado
Tetos	Tetos falsos em madeira com isolamento de lã mineral
Pavimentos	Pavimentos em madeira, assentes sobre betonilha de betão Pavimentos em ladrilho cerâmico vidrado antiderrapante nas i.s.
Cobertura	Telha lusa sobre estrutura de vigas e vigotas
Vãos	Caixilharia de alumínio com corte térmico, vidro duplo
Carpintarias	Madeira
Revestimentos	Pavimentos em mosaicos, parquet e pedra Paredes com argamassa de cimento

6.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A64 – Alçado principal (em 1992 e em 2014)



Figura A65 – Alçado principal e alçado lateral direito



Figura A66 – Cozinha e vão em alumínio a imitar madeira

6.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A67 – Alçado principal [CMOurém, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]




Figura A68 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]




Figura A69 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]




Figura A70 – Corte A - B [CMOurém, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]




Figura A71 – Corte C - D [CMOurém, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]




Figura A72 – Cobertura [CMOurém, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]




Figura A73 – Planta do rés-do-chão [CMOúrem, Processo n.º 188/2010 e Licença n.º 2826/2008]

7. Edifício 7: Código 47915

Trata-se de um edifício - Código 47915 (Edifício Misto / Propriedade Horizontal), sem interesse arquitetónico, propriedade de Carlos P. Pereira e Outros, situado na Rua dos Pastorinhos nº 66, 68 e 70 (Figura A74). É constituído por dois pisos, com utilização mista, comércio no rés-do-chão e habitação no 1º andar.



Figura A74 – Localização do edifício 47915

Edifício anterior a 1983, ano em que se procedeu à ampliação do 1º andar.

Em 2006 realizaram-se alterações em todo o edifício e efetuou-se a constituição de propriedade horizontal.

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A4.

Quadro A4 – Índices de construção do edifício 47915

Índices de Construção do Edifício 47915	
Área Total	456.00 m ²
Área Bruta de Construção	518.00 m ²
Volumetria	3527.24 m ³
Área de Implantação	259.00 m ²
Cércea	6.20 m
Pisos acima da cota de soleira	2
Pisos abaixo da cota de soleira	0
Tipo (propriedade horizontal)	Fração A (r/c) – Café: 53.20 m ² Fração B (r/c) – Loja: 80.30 m ² Fração C (1º) – Habitação: 1T3 com 93.80 m ² Fração D (r/c) – Loja: 37.65 m ² Fração E (1º) – Habitação, 1T1 com 36.60 m ² Fração F (1º) – Habitação, 1T3 com 90.85 m ²

7.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A75 – Alçado principal



Figura A76 – Alçado lateral direito e alçado lateral esquerdo



Figura A77 – Alçado posterior



Figura A78 – Várias perspectivas do conteúdo e da disposição interior da loja com 38.34 m²



Figura A79 – Várias perspectivas do conteúdo e da disposição interior da loja com 44.24 m²



Figura A80 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior do café com 28.58 m²

7.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A81 – Planta do rés-do-chão [CMOúrem, Processo/Licença n.º 251/1984]




Figura A82 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 251/1984]




Figura A83 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 251/1984]

8. Edifício 8: Código 64603

Este edifício - Código 64603 (Casa dos Videntes Francisco e Jacinta) tem interesse arquitetónico e situa-se na Rua dos Pastorinhos (Figura A84), sendo propriedade do Santuário de Fátima, era uma antiga casa de habitação. É constituído por um piso e um pequeno sótão para arrumos, de utilização exclusiva como casa-museu.



Figura A84 – Localização do edifício 64603

8.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A85 – Alçado principal e alçado posterior



Figura A86 – Alçado lateral esquerdo



Figura A87 – Quarto 1 e quarto 2



Figura A88 – Sala, quarto 3 e quarto 4



Figura A89 – Cozinha



Figura A90 – Adega e sótão



Figura A91 – Escadas na adega para acesso ao sótão



Figura A92 – Pormenor da caleira das águas pluviais no alçado posterior



Figura A93 – Cisterna no pátio para aproveitamento das águas pluviais

8.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A94 – Planta de implantação [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]




Figura A95 – Planta do rés-do-chão [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]




Figura A96 – Alçado principal [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]




Figura A97 – Alçado posterior [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]




Figura A98 – Alçado lateral esquerdo [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]




Figura A99 – Corte G - H [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]




Figura A100 – Corte I - J [SANTUÁRIO DE FÁTIMA – Casa da Família Marto]

9. Edifício 9: Código 65187

Trata-se de um edifício - Código 65187 (Casa de Pedra à Vista), sem interesse arquitetónico, situado na Rua dos Pastorinhos nº 25 - Aljustrel (Figura A101). É constituído por dois pisos, possuiu em tempos a função de carpintaria. Neste momento o edifício encontra-se a ser utilizado como armazém.



Figura A101 – Planta de Localização do edifício 65187

É um dos edifícios mais antigos de Aljustrel, com data provável de construção de meados do século XIX, com arquitetura representativa da tecnologia de construção pré-romana.

O levantamento das paredes foi feito com pedras irregulares que se adaptam umas às outras e se ligam com argamassa. As pedras na sua superfície exterior/paramento são aparelhadas de forma a mostrarem uma menor irregularidade e, simultaneamente, terem um menor desgaste provocado pelas condições atmosféricas.

O telhado tem duas águas com beiral e não possui forro nem chaminé. O vigamento do telhado é constituído por troncos de árvores, escolhidos pelo seu apuro e grossura semelhante, travejados com troncos mais finos onde assentam as telhas.

A entrada da casa, de arco de volta perfeita, situa-se no lado direito da parede, a mais indicada para a manobra dos carros de bois porque os animais eram agarrados com a mão esquerda, ficando a direita livre para o uso da vara.

O piso superior é iluminado por uma janela frontal, rasgada desde o soalho.

Uma das características desta casa é a existência de forno de pão sem chaminé.

9.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A102 – Alçado principal



Figura A103 – Vista do alçado lateral direito e do alçado lateral esquerdo



Figura A104 – Ligação com edifício adjacente

9.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas e alçados do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A105 – Planta rés-do-chão




Figura A106 – Alçado principal




Figura A107 – Alçado lateral direito e lateral esquerdo




Figura A108 – Possível disposição interior do rés-do-chão e do 1º andar

10. Edifício 10: Código 65464

Trata-se de um edifício – Código 65464 (Edifício Misto / Montras de Vidro), sem interesse arquitetónico, propriedade de António Pereira da Silva, situado na Rua dos Pastorinhos nº 55 - Aljustrel (Figura A109). É constituído por três pisos, com utilização mista habitação / comércio.



Figura A109 – Localização do edifício 65464

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A5.

Quadro A5 – Índices de construção do edifício 65464

Índices de Construção do Edifício 65464	
Área da cave e 1º andar	195.15 m ²
Área do rés-do-chão	220.15 m ²
Área bruta de construção	610.35 m ²
Área de implantação	220.15 m ²
Cércea	7.90 m
Pisos acima da cota de soleira	2
Pisos abaixo da cota de soleira	1
Tipo	1 T3 (habitação); 1 Comércio

O Quadro A6 resume algumas das características do edifício importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A6 – Características do edifício 65464 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 65464	
Fundações	Betão ciclópico
Paredes	Paredes exteriores da cave em betão armado Exteriores: alvenaria dupla com caixa-de-ar Interiores: alvenaria de tijolo simples
Estrutura	Pilares, vigas e lajes maciças em betão armado
Tetos	Tetos falsos em madeira com isolamento de lã mineral
Pavimentos	Pavimento da cave: betonilha de cimento afagado sobre enrocamento de pedra com 0.12m de espessura Pavimentos em ladrilho cerâmico vidrado antiderrapante nas I.S.
Cobertura	Telha lusa assente sobre estrutura de betão pré-fabricado
Vãos	Caixilharia de alumínio lacado
Revestimentos	Pavimentos em mosaicos, soalho e pedra Paredes com argamassa de cimento

10.1 Levantamento Fotográfico



Figura A110 – Alçado principal e alçado posterior



Figura A111 – Alçado lateral esquerdo e alçado lateral direito




Figura A112 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão

10.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A113 – Planta do 1º andar [CMOúrem, Processo/Licença n.º 3743/2004]




Figura A114 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]




Figura A115 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]




Figura A116 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]




Figura A117 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]



Figura A118 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]




Figura A119 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]




Figura A120 – Corte C - D [CMOurém, Processo/Licença n.º 3743/2004]

11. Edifício 11: Código 65663

Este edifício - Código 65663 (Edifício Misto / Parede Branca), sem interesse arquitetónico, é propriedade de Anabela Ribeiro Martins, situa-se na Rua dos Valinhos nº 25 (Figura A121), e é constituído por dois pisos, com utilização mista, comércio no rés-do-chão e habitação no 1º andar.



Figura A121 – Localização do edifício 65663

Projeto inicial do ano de 1984. Em 2014 procedeu-se a alterações em todo o edifício.

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A7.

Quadro A7 – Índices de construção do edifício 65663

Índices de Construção do Edifício 65663	
Área Total	267.40 m ²
Volumetria	909.20 m ³
Área de Implantação	142.40 m ²
Cércea	6.280 m
Pisos acima da cota de soleira	2
Pisos abaixo da cota de soleira	0
Número de fogos	1 T3 Habitação + Comércio

O Quadro A8 resume algumas das características do edifício importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A8 – Características do edifício 65663 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Características do Edifício 65663	
Paredes	Alvenaria de tijolo
Estrutura	Pilares e vigas em betão armado
Cobertura	Telha lusa sobre estrutura pré-esforçada
Vãos	Caixilharia de alumínio lacado cinza com vidros duplos

11.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A122 – Edifício em 2009 e em 2014



Figura A123 – Alçado principal e alçado lateral direito



Figura A124 – Alçado posterior e alçado lateral direito

11.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A125 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A126 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A127 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A128 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A129 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A130 – Corte C - D [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A131 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A132 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]




Figura A133 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença 11/2014]

12. Edifício 12: Código 66264

Trata-se de um edifício - Código 66264 (Edifício Misto / Painel de Azulejo, Telheiro de Vidro Transparente), sem interesse arquitetónico, propriedade de António de Oliveira Pereira, situado na Rua dos Valinhos nº 21 - Aljustrel (Figura A134). É constituído por dois pisos, com utilização mista, comércio no rés-do-chão e habitação no 1º andar.



Figura A134 – Localização do edifício 66264

Projeto inicial do ano de 1982. Em 1989 procedeu-se a alterações ao edifício.

O Quadro A9 resume algumas das caraterísticas do edifício importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A9 – Caraterísticas do edifício 66264 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 66264	
Paredes	Alvenaria de tijolo
Estrutura	Pilares e vigas em betão armado, lajes aligeiradas
Cobertura	Telha lusa assente em vigamento de madeira
Revestimento	Pavimentos em mosaico hidráulico

12.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A135 – Duas perspetivas do alçado principal



Figura A136 – Alçado lateral direito e alçado lateral esquerdo



Figura A137 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão

12.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A138 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A139 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A140 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A141 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A142 – Corte A - B [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A143 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A144 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]




Figura A145 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença n.º 95/1989]

13. Edifício 13: Código 66265

Trata-se de um edifício - Código 66265 (Edifício Misto / Avançado), sem interesse arquitetónico, propriedade de António Lopes Pereira, situado na Rua dos Valinhos nº 27 – Aljustrel (Figura A146). É constituído por três pisos, com utilização mista, comércio e habitação.



Figura A146 – Localização do edifício 66265

Projeto inicial do ano de 1986. Uns anos mais tarde procedeu-se a alterações ao edifício.

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A10.

Quadro A10 – Índices de Construção do Edifício 66265

Índices de Construção do Edifício 66265	
Área da Cave	168.80 m ²
Área do Rés-do-Chão	179.90 m ²
Área do 1º Andar	179.90 m ²
Pisos Acima da C.S.	2
Pisos Abaixo da C.S.	1

O Quadro A11 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade.

Quadro A11 – Características do edifício 66265 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 66265	
Paredes	Alvenaria de Tijolo
Estrutura	Pilares e Vigas em betão Armado, Lajes Aligeiradas

13.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A147 – Alçado principal e alçado lateral direito



Figura A148 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão



Figura A149 – Localização do extintor e da sinalização de saída da loja (rés-do-chão)

13.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A150 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A151 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A152 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A153 – Alçado lateral direito [CMOúrem, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A154 – Corte A - B [CMOúrem, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A155 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A156 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo/Licença n.º 3011/1986]




Figura A157 – Planta da cave [CMOúrem, Processo/Licença n.º 3011/1986]

14. Edifício 14: Código 66368

Trata-se de um edifício - código 66368 (Habitação / Riscas Azuis), sem interesse arquitetónico, propriedade de Inácia de Jesus Pereira, situado na Rua dos Pastorinhos nº 102 - Aljustrel (Figura A158). É constituído por dois pisos, com utilização de habitação.



Figura A158 – Localização do edifício 66368

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A12.

Quadro A12 – Índices de construção do edifício 66368

Índices de Construção do Edifício 66368	
Área Total	4940.00 m ²
Área Bruta de Construção	341.40 m ²
Volumetria	1115.96 m ²
Área de Implantação	152.35 m ²
Área da Cave	57.50 m ²
Área do Rés-do-Chão	152.35 m ²
Cércea	6.25 m
Pisos Acima da C.S.	1
Pisos Abaixo da C.S.	1
Número de Fogos	1
Tipologia	T2 - Habitação

O Quadro A13 resume algumas das caraterísticas do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade.

Quadro A13 – Caraterísticas do edifício 66368 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 66368	
Fundações	Betão Armado em Sapatas e Betão Ciclóptico
Paredes	Exteriores: Alvenaria de Pedra Interiores: Alvenaria de Tijolo Simples
Estrutura	Pilares e Vigas em Betão Armado
Pavimentos	Pavimento da cave em betonilha de cimento assente sobre enrocamento com betão Pavimentos em ladrilho cerâmico vidrado antiderrapante nas instalações sanitárias
Cobertura	Telha marselha sobre estrutura de pré-esforçada de betão, vigas e vigotas

14.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A159 – Alçado principal em 2009



Figura A160 – Alçado principal em 2014



Figura A161 – Alçado posterior



Figura A162 – Vista do telheiro e do alçado lateral esquerdo



Figura A163 – Pátio nas traseiras

14.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A164 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A165 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A166 – Alçado lateral direito [CMOúrem, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A167 – Alçado lateral esquerdo [CMOúrem, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A168 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A169 – Planta da cave [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A170 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A171 – Corte A - A' [CMOurém, Processo/Licença n.º 2405/2007]




Figura A172 – Corte B - B' [CMOúrem, Processo/Licença n.º 2405/2007]

15. Edifício 15: Código 66430

Trata-se de um edifício - Código 66430 (Habitação / Arai), sem interesse arquitetónico, propriedade de Arai Daniel, situado na Rua dos Pastorinhos nº 114 - Aljustrel (Figura A173). É constituído por dois pisos, com utilização de habitação.



Figura A173 – Localização do edifício 66430

Edifício anterior ao ano de 2000. Em 2004 procedeu-se a alterações.

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A14.

Quadro A14 – Índices de construção do edifício 66430

Índices de Construção do Edifício 66430	
Área Total	1588.00 m ²
Área Bruta de Construção	179.50 m ²
Volumetria	484.65 m ²
Área de Implantação	89.75 m ²
Área do Rés-do-Chão	89.75 m ²
Área do 1º Andar	89.75 m ²
Cércea	5.40 m ²
Pisos Acima da C.S.	2
Pisos Abaixo da C.S.	0
Número de Fogos	1
Tipologia	T4 - Habitação

O Quadro A15 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A15 – Características do edifício 66430 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 66430	
Fundações	Betão armado em sapatas e betão ciclópico
Paredes	Exteriores: Alvenaria dupla de tijolo Interiores: Alvenaria de tijolo simples
Estrutura	Pilares e vigas em betão armado
Caixilharia	Madeira
Pavimentos	Pavimento da cave em betonilha de cimento assente sobre enrocamento com betão Pavimentos em ladrilho cerâmico vidrado antiderrapante nas instalações sanitárias
Cobertura	Telha marselha sobre laje aligeirada pré-esforçada

15.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A174 – Alçado principal e posterior



Figura A175 – Eira no pátio



Figura A176 – Encaminhamento de águas pluviais no pátio com caleira em pedra antiga



Figura A177 – Cisterna no pátio e alpendre no alçado principal

15.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A178 – Alçado principal [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A179 – Alçado posterior [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A180 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A181 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A182 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A183 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A184 – Planta da cobertura [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]




Figura A185 – Corte A - A' [CMOurém, Processo n.º 3960/2000 e Licença n.º 131/2004]

16. Edifício 16: Código 66510

Trata-se de um edifício - Código 66510 (Edifício Misto / Última Casa Rua Valinhos), sem interesse arquitetónico, propriedade de Maria do Rosário R. Brites, situado na Rua dos Valinhos nº 53 – Aljustrel (Figura A186). É constituído por dois pisos, com utilização mista, comércio no rés-do-chão e habitação no 1º andar.



Figura A186 – Localização do edifício 66510

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A16.

Quadro A16 – Índices de construção do edifício 66510

Índices de Construção do Edifício 66510	
Área Total	436.50 m ²
Volumetria	2837.25 m ³
Área de Implantação	232.50 m ²
Cércea	6.50 m
Pisos Acima da C.S.	2
Pisos Abaixo da C.S.	0
Número de Fogos	1
Tipologia	T3 – Habitação Comércio

O Quadro A17 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A17 – Características do Edifício 66510 para avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 66510	
Fundações	Betão armado, lajes maciças
Paredes	Exteriores: Alvenaria dupla de tijolo com caixa de ar Interiores: Alvenaria de tijolo simples
Estrutura	Pilares e vigas em betão armado
Cobertura	Em betão armado com telha lusa

16.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A187 – Alçado principal



Figura A188 – Alçado lateral direito e lateral esquerdo

16.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A189 – Alçado principal [CMOurém, Processo/Licença 578/05]



Figura A190 – Alçado posterior [CMOurém, Processo/Licença 578/05]



Figura A191 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença 578/05]



Figura A192 – Alçado Lateral Direito [CMOurém, Processo/Licença 578/05]




Figura A193 – Planta da cobertura [CMOuré, Processo/Licença 578/05]

17. Edifício 17: Código 79567

Trata-se de um edifício – Código 79567 (Edifício Misto / Toldo Branco), sem interesse arquitetónico, propriedade de Adelino Fernandes Vieira, situado na Rua dos Pastorinhos nº 42 - Aljustrel (Figura A194). É constituído por três pisos, com utilização mista, comércio no rés-do-chão, habitação no 1º andar e sótão.



Figura A194 – Localização do edifício 79567

Edifício datado de 2003 com alterações em 2006.

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A18

Quadro A18 – Índices de construção do edifício 79567

Índices de Construção do Edifício 79567	
Área Total	392.90 m ²
Volumetria	1257.30 m ²
Área de Implantação	265.60 m ²
Área do Rés-do-Chão	177.30 m ²
Área do 1º Piso	32.00 m ²
Área do Sótão	124.40 m ²
Cércea	7.60 m
Pisos Acima da C.S.	2
Pisos Abaixo da C.S.	0
Número de Fogos	1

Tipologia	T3 – Habitação Comércio
-----------	----------------------------

O Quadro A19 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade sísmica.

Quadro A19 – Características do edifício 79567 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 79567	
Fundações	Betão armado, lajes maciças
Paredes	Exteriores: Alvenaria dupla de tijolo com 30cm de largura e caixa de ar de 3 cm Interiores: Alvenaria de tijolo simples
Estrutura	Pilares, vigas e lajes em betão armado
Pavimento Térreo	Enrocamento de pedra / brita com camada de argamassa de cimento
Revestimento	Pavimento de ladrilho cerâmico Paredes em reboco
Cobertura	Telha lusa sobre laje pré-esforçada

17.1 Levantamento Fotográfico

As fotografias seguintes apresentam vários aspetos do edifício.



Figura A195 – Duas perspetivas do alçado principal



Figura A196 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior da loja do rés-do-chão

17.2 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).




Figura A197 – Corte A - B [CMOúrem, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A198 – Alçado principal e alçado posterior [CMOúrem, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A199 – Alçado lateral esquerdo e alçado lateral direito [CMOúrem, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A200 – Corte C - D [CMOúrem, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A201 – Planta do rés-do-chão [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A202 – Planta da cobertura [CMOúrem, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A203 – Planta do 1º andar [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]




Figura A204 – Planta do sótão [CMOurém, Processo n.º 738/2008 e Licença n.º 42/2010]

18. Edifício 18: Código 96384

Este edifício - Código 96384 (Bar), tem interesse arquitetónico e situa-se na Rua dos Pastorinhos nº 58 (Figura A205), sendo propriedade de José Manuel Vieira. É constituído por dois pisos, com utilização exclusiva, restauração – bar.



Figura A205 – Localização do edifício 96384

Edifício remonta ao princípio de século XX. Em 1992, 1999 e 2006 procederam-se a alterações ao edifício para cumprimento da legislação em vigor de modo a compatibilizar com a utilização.

O edifício apresenta os índices de construção que constam no Quadro A20.

Quadro A20 – Índices de construção do edifício 96384

Índices de Construção do Edifício 96384	
Área Total	688.00 m ²
Área de Implantação	286.80 m ²

O Quadro A21 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade.

Quadro A21 – Caraterísticas do edifício 96384 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 96384	
Paredes	Interiores: Alvenaria de tijolo Exteriores: Pedra
Estrutura	Piso em betão armado, betão ciclópico
Cobertura	Telha canudo assente sobre estrutura de betão pré-esforçado
Revestimento	Tetos em estuque Pavimentos em ladrilho cerâmico vidrado nas instalações sanitárias.

18.1 Infraestruturas

O edifício usufrui de sistema de AVAC (Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) instalado e a funcionar.

Tem rede de gás instalada com garrafas aplicadas no exterior.

Tem canalização de esgotos ligada à rede pública.

18.2 Levantamento Fotográfico



Figura A206 – Várias vistas exteriores do edifício



Figura A207 – Várias perspetivas do conteúdo e da disposição interior do bar, mezanino



Figura A208 – Várias perspetivas do interior do bar, rés-do-chão



Figura A209 – Várias perspetivas do interior do bar, rés-do-chão



Figura A210 – Vista interior da cobertura

18.3 Peças Desenhadas do Projeto

Nas figuras seguintes apresentam-se as plantas, alçados e cortes do edifício (desenhos técnicos sem escala precisa).



Figura A211 – Alçado principal [CMOúrem, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]




Figura A212 – Alçado posterior [CMOúrem, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]




Figura A213 – Alçado lateral direito [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]




Figura A214 – Alçado lateral esquerdo [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]




Figura A215 – Corte [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]




Figura A216 – Planta [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]




Figura A217 – Planta de cobertura [CMOurém, Processo/Licença n.º 3862/99 e 974/2006]

19. Edifício 19: Código 100000

Trata-se de um edifício – Código 100000 (Casa de Nazareth), sem interesse arquitetónico, propriedade de Arai Daniel, situado na Rua dos Pastorinhos nº 116, 118 e 120 (Figura A218). É constituído por dois corpos de um e dois pisos, com utilização mista (habitação: 2 pisos e capela: 1 piso).



Figura A218 – Localização do edifício 100000

Edifício remonta ao final do século XIX. Trata-se de uma ampla habitação rural, situada a pouca distância da casa onde nasceu a vidente Lúcia. O seu proprietário, Arai Daniele, comprou-a e restaurou-a em 1994 e deu-lhe o nome de Casa de Nazaré. A intenção de Arai Daniele era instalar ali um seminário tradicionalista, mesmo na área de influência de Fátima. No entanto, a Casa de Nazaré nunca chegou a albergar o seminário devido a divergências com o arcebispo suíço.

A Casa de Nazaré está dotada de uma capela privada dedicada a Nossa Senhora da Nazaré, com frescos que representam as aparições do Anjo da Paz aos pastorinhos de Fátima em 1916. Outro grande fresco apresenta uma cena apocalíptica sobre o terceiro segredo de Fátima.

A casa contempla uma biblioteca com mais de 3.000 livros.

O Quadro A22 resume algumas das características do edifício, importantes para a avaliação da vulnerabilidade.

Quadro A22 – Características do edifício 100000 para a avaliação da vulnerabilidade sísmica

Caraterísticas do Edifício 100000	
Paredes	Interiores: tabiques Exteriores: Pedra
Cobertura	Telha marselha assente sobre vigamento de madeira
Revestimento	Tetos em madeira Pavimentos em mosaico hidráulico e soalho pregado

19.1 Levantamento Fotográfico



Figura A219 – Vista geral do alçado principal



Figura A220 – Alçado lateral direito



Figura A221 – Várias perspetivas do alçado principal



Figura A222 – Pormenores dos alpendres



Figura A223 – Entrada e fachada posterior da capela



Figura A224 – Alçado lateral esquerdo, pormenor da cantaria da janela da cozinha



Figura A225 – Várias perspetivas do alçado posterior



Figura A226 – Vistas do interior da capela



Figura A227 – Painel pintado no interior da capela



Figura A228 – Vistas do interior da habitação



Figura A229 – Vistas do interior da habitação

19.2 Peças Desenhadas do Projeto

Na figura seguinte apresenta-se o alçado principal do edifício (desenho técnico sem escala precisa).




Figura A230 – Alçado principal