


**Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de
Tomar**

Ficha de edifício
2010 | 2011

AH 31-45



1 | Identificação

1.1 Localização

Frente Sul da Rua Alexandre Herculano, N° 31 a 35

1.2 Propriedade:

- ☐ Pública
☒ Privada

1.3 Tipo de ocupação

- ☒ Habitação
☒ Comércio
☐ Serviços
☐ Culto
☐ Outros

1.4 Regime de protecção

- ☐ Classificado
☒ Não Classificado

2 | Caracterização

2.1 Época de construção

- ☐ Século XVI
☐ Século XVII
☐ Século XVIII
☒ Século XIX
☐ Século XX

2.2 Volumetria

- ☐ 1 Piso
☒ 2 Pisos
☐ 3 Pisos

2.3 Alvenaria

- ☒ Pedra
☐ Tijolo
☐ Adobe
☐ Outros

2.4 Estado de Conservação

- ☐ Muito Bom
☒ Bom
☐ Mau
☐ Ruína

Observações:

**Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de
Tomar**

Ficha de levantamento de fachada
2010 | 2011

AH 31-35



3 | Caracterização de fachada

3.1 Revestimentos

- ☒ Reboco pintado
- ☐ Azulejo
- ☐ Pedra
- ☐ Outro

3.2 Cor actual dos paramentos

- ☒ Branco
- ☐ Amarelo Ocre
- ☐ Rosa
- ☐ Outro:



3.3 Elementos decorativos

- ☐ Remates decorativos em pedra
- ☐ Remates decorativos em argamassa
- ☐ Cunhais
- ☒ Socos
- ☐ Pilastras
- ☐ Platibandas
- ☐ Gradeamentos
- ☐ Outros:

3.4 Elementos dissonantes

- ☒ Cabos eléctricos
- ☐ Caixas de electricidade
- ☐ Publicidade
- ☐ Outros:

Observações:

Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de caracterização da cor e argamassa de reboco
2010 | 2011


Código de edifício

AH 31-35

4 | Caracterização da cor

Elementos de fachada	Cor	Código de Cor		
		L*	a*	b*
Paramentos		60,81	21,08	22,55
		75,99	12,81	8,35
		45,38	45,49	14,49
		100	0	0
Socos				
Guarnecimento de vãos				

4.1 Local de recolha de amostras



Legenda:




Estratigrafia de cor



Amostra de argamassa

5 | Caracterização das argamassas de reboco

5.1 Curva granulométrica



5.2 Resultados da estimativa de traço por dissolução ácida:

- 10,1 % de Fracção solúvel;
- 89,9 % de Fracção Insolúvel
- Estimativa de Traço: 1:3