

Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de edifício
2010 | 2011

PD 37 - 45



1 Identificação	2 Caracterização
1.1 Localização Frente Sul da Rua Pedro Dias, Nº 37 a 45	2.1 Época de construção <input type="checkbox"/> Século XVI <input type="checkbox"/> Século XVII <input checked="" type="checkbox"/> Século XVIII <input type="checkbox"/> Século XIX <input type="checkbox"/> Século XX
1.2 Propriedade: <input type="checkbox"/> Pública <input checked="" type="checkbox"/> Privada	2.2 Volumetria <input type="checkbox"/> 1 Piso <input checked="" type="checkbox"/> 2 Pisos <input type="checkbox"/> 3 Pisos
1.3 Tipo de ocupação <input checked="" type="checkbox"/> Habitação <input type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Outros	2.3 Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Pedra <input checked="" type="checkbox"/> Tijolo <input checked="" type="checkbox"/> Adobe <input type="checkbox"/> Outros
1.4 Regime de protecção <input type="checkbox"/> Classificado <input checked="" type="checkbox"/> Não Classificado	2.4 Estado de Conservação <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Mau <input checked="" type="checkbox"/> Ruína
Observações: Encontrava-se em avançado estado de degradação; Foi demolido durante a realização deste estudo.	

Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de levantamento de fachada
2010 | 2011

PD 37 - 45



3 | Caracterização de fachada

3.1 Revestimentos

- Reboco pintado
- Azulejo
- Pedra
- Outro

3.2 Cor actual dos paramentos

- Branco
- Amarelo Ocre
- Rosa
- Outro:



3.3 Elementos decorativos

- Remates decorativos em pedra
- Remates decorativos em argamassa
- Cunhais
- Socos
- Pilastras
- Platibandas
- Gradeamentos
- Outros:

3.4 Elementos dissonantes

- Cabos eléctricos
- Caixas de electricidade
- Publicidade
- Outros:

Observações:





Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de caracterização da cor e argamassa de reboco
2010 | 2011


Código de edifício

PD 37 - 45



4 | Caracterização da cor

Elementos de fachada	Cor	Código de Cor		
		L*	a*	b*
Paramentos		100	0	0
Socos		62,58	1,49	18,08
		60,20	12,32	51,67
Guarnecimento de vãos				

4.1 Local de recolha de amostras




Legenda:

-  Estratigrafia de cor
-  Amostra de argamassa

5 | Caracterização das argamassas de reboco

5.1 Curva granulométrica



5.2 Resultados da estimativa de traço por dissolução ácida::

- 15,7 % de Fracção Solúvel
- 84,3 % de Fracção Insolúvel
- Estimativa de traço: 1:2