


CORTE BASAL 1									
FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO									
Bairro	Rua	Número		Data Vistoria					
ALFAMA	Beco do Loureiro	29		1-Jul-13					
Tipologia									
CARACTERIZAÇÃO		DUVIDOSO							
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)							
MODELADO:		NÃO							
Alt. Ed:		12,00	Obras em Curso:		Sim Não X				
Esp. Parede Fachada:		0,60							
Esp. Paredes Empenas		0,30							
Nº Pisos		3							
CORTE BASAL									
		m2							
Índice de vazios fachada		9,09							
Índice de alvenaria		65,31							
		ml							
Comp. Empenas		6,92							
Largura Fachada		6,20							
Proporção Emp./Fachada		Pavimentos		madeira		betão			
Direcção vigas Pavim.		Prep. Fachada		Habituação		Comércio		Serviços	
Localização Escada		Empena esq.		Piso 0		x			
Frontal				Restantes pisos		x			
Critério Paredes interiores		1 Par. à dist. De 3,46							
Largura de Nembos:		NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT.			
		0,40	0,90	1,60	0,90	2,40			
CORTE BASAL 2									
FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO									
Bairro	Rua	Número		Data Vistoria					
ALFAMA	Beco do Loureiro	27		1-Jul-13					
Tipologia									
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL							
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)							
MODELADO:		NÃO							
Alt. Ed:		12	Obras em Curso:		Sim Não X				
Esp. Parede Fachada:		0,60							
Nº Pisos		3							
CORTE BASAL									
		m2							
Índice de vazios fachada		23,32							
Índice de alvenaria		110,96							
		ml							
Comp. Empenas		7,15							
Largura Fachada		11,20							
Proporção Emp./Fachada		Pavimentos		madeira		betão			
Direcção vigas Pavim.		Prep. Fachada		Habituação		Comércio		Serviços	
Localização Escada		A meio		Piso 0		x			
Frontal				Restantes pisos		X			
Critério Paredes interiores		1 Par. à dist de 3,58							
Largura de Nembos:		NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT.	
		0,60	0,90	1,20	0,90	0,40	1,10	6,10	
CORTE BASAL 3									
FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO									
Bairro	Rua	Número		Data Vistoria					
ALFAMA	Beco do Loureiro	23 a 25		1-Jul-13					
Tipologia									
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL							
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)							
MODELADO:		NÃO							
Alt. Ed:		12	Obras em Curso:		Sim Não X				
Esp. Parede Fachada:		0,60							
Nº Pisos		3							
CORTE BASAL									
		m2							
Índice de vazios fachada		53,49							
Índice de alvenaria		124,71							
		ml							
Comp. Empenas		12,64							
Largura Fachada		14,85							
Proporção Emp./Fachada		Pavimentos		madeira		betão			
Direcção vigas Pavim.		Prependic Fachada		Habituação		Comércio			
Localização Escada		Empena direita		Piso 0		x			
Frontal				Restantes pisos		x			
Critério Paredes interiores		3 Parede à dist de 3,16							
Largura de Nembos:		NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	
		0,85	0,90	1,20	0,90	0,80	0,90	1,20	
		VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	NEMBO DT.	
		0,90	1,20	0,90	2,20	1,10	0,80	0,90	1,20
		Porta	Janela	Janela	Janela	Janela	Porta	Janela	
Vãos Dimensão:		0,90x2,50	0,90x1,20	0,90x1,20	0,90x1,20	0,90x1,20	1,10x2,50	0,90x1,20	



CORTE BASAL 4

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Beco do Loureiro	15 a 21	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:		15	Obras em Curso:	Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:		0,60				
Nº Pisos		4				
CORTE BASAL						
		m2				
Índice de vazios fachada		22,45				
Índice de alvenaria		118,25				
		ml				
Comp. Empenas		5,42		madeira	betão	
Largura Fachada		9,38	Pavimentos	x		
Proporção Emp./Fachada				Habitação	Comércio	
Direcção vigas Pavim.		Prependic Fachada	Piso 0	x		
Localização Escada		Empena direita	Restantes pisos	x		
Frontal						
Crítério Paredes interiores		1 Parede à dist de 2,71				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO
	0,40	1,10	0,40	1,10	1,20	1,10
			VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT.
			1,10	0,40	1,10	0,38
	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	
Vãos Dimensão:	1,10x2,00	1,10x2,00	1,10x2,00	1,10x2,00	1,10x2,00	



CORTE BASAL 5

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Beco do Loureiro	5 a 7	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		DUVIDOSO				
FACHADA:		EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:		9	Obras em Curso:	Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:		0,60				
Nº Pisos		2				
CORTE BASAL						
		m2				
Índice de vazios fachada		12,18				
Índice de alvenaria		35,70				
		ml				
Comp. Empenas		6,49		madeira	betão	
Largura Fachada		5,32	Pavimentos	x		
Proporção Emp./Fachada				Habitação	Comércio	
Direcção vigas Pavim.		Prependic Fachada	Piso 0	x		
Localização Escada		Empena direita	Restantes pisos	x		
Frontal						
Crítério Paredes interiores		1 Parede à dist de 3,25				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO
	0,40	0,90	0,80	0,90	0,62	1,10
			VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT.
			0,80	0,90	0,62	0,60
	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	
Vãos Dimensão:	0,90x2,00	0,90x2,00	1,10x2,00			



CORTE BASAL 6

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO


Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Beco do Loureiro	6 a 8	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		INACEITÁVEL				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:		9	Obras em Curso:	Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:		0,60				
Nº Pisos		2				
CORTE BASAL						
		m2				
Índice de vazios fachada		11,56				
Índice de alvenaria		39,29				
		ml				
Comp. Empenas		4,33		madeira	betão	
Largura Fachada		5,65	Pavimentos	x		
Proporção Emp./Fachada				Habitação	Comércio	
Direcção vigas Pavim.		Prependic Fachada	Piso 0	x		
Localização Escada		Empena esquerda	Restantes pisos	x		
Frontal						
Crítério Paredes interiores		1 Parede à dist de 2,25				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO
	1,25	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80
			VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT.
			0,80	0,80	0,60	0,80
	Porta	Porta	Janela			
Vãos Dimensão:	0,80x2,00	0,80x2,00	0,80x1,10			



CORTE BASAL 7

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria	
ALFAMA	Beco do Loureiro	1 a 2	1-Jul-13	
Tipologia				
CARACTERIZAÇÃO		INACEITÁVEL		
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)		
MODELADO:		NÃO		
Alt. Ed:	12	Obras em Curso:	Sim Não X	
Esp. Parede Fachada:	0,60			
Nº Pisos	3			
CORTE BASAL				
		m2		
Índice de vazios fachada	11,14			
Índice de alvenaria	90,14			
		ml		
Comp. Empenas	6,24			
Largura Fachada	8,45			
Proporção Emp./Fachada				
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada			
Localização Escada	Empena esquerda			
Frontal				
Critério Paredes interiores	1 Parede à dist de 3,13			
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO
	4,55	0,90	1,40	1,20
			NEMBO DT.	0,40




Vãos Dimensão:	Porta	Porta
	0,90x2,00	1,20x2,00
Pavimentos	madeira	betão
	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

CORTE BASAL 8

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria	
ALFAMA	Beco do Loureiro	2 a 4	1-Jul-13	
Tipologia				
CARACTERIZAÇÃO		DUVIDOSO		
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)		
MODELADO:		NÃO		
Alt. Ed:	9	Obras em Curso:	Sim Não X	
Esp. Parede Fachada:	0,60			
Nº Pisos	2			
CORTE BASAL				
		m2		
Índice de vazios fachada	17,18			
Índice de alvenaria	96,40			
		ml		
Comp. Empenas	4,10			
Largura Fachada	12,60			
Proporção Emp./Fachada				
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada			
Localização Escada	A meio			
Frontal				
Critério Paredes interiores	1 Parede à dist de 2,05			
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO
	0,50	0,90	0,50	0,90
			NEMBO	VÃO
	0,90	1,20	0,80	0,90
			NEMBO DT.	0,80
Vãos Dimensão:	Porta	Porta	Janela	Porta
	0,90x2,00	0,90x2,00	0,90x1,10	0,90x2,00
			Porta	Porta
			0,90x2,00	0,90x2,00




Pavimentos	madeira	betão
	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

CORTE BASAL 9

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria	
ALFAMA	Beco do Loureiro	5 a 6	1-Jul-13	
Tipologia				
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL		
FACHADA:		EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)		
MODELADO:		NÃO		
Alt. Ed:	9	Obras em Curso:	Sim Não X	
Esp. Parede Fachada:	0,60			
Nº Pisos	2			
CORTE BASAL				
		m2		
Índice de vazios fachada	13,32			
Índice de alvenaria	45,81			
		ml		
Comp. Empenas	5,32			
Largura Fachada	6,60			
Proporção Emp./Fachada				
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada			
Localização Escada	Empena direita			
Frontal				
Critério Paredes interiores	1 Parede à dist de 2,05			
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO
	0,70	1,20	1,40	1,20
			NEMBO	VÃO
			0,80	0,90
			NEMBO	0,40
Vãos Dimensão:	Porta	Porta	Porta	Porta
	1,20x2,00	1,20x2,00	0,90x2,00	




Pavimentos	madeira	betão
	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

CORTE BASAL 10

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria		
ALFAMA	Beco do Loureiro	4	1-Jul-13		
Tipologia					
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL			
FACHADA:		EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)			
MODELADO:		NÃO			
Alt. Ed:	9	Obras em Curso:	Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60				
Nº Pisos	2				
CORTE BASAL					
	m2				
Índice de vazios fachada	4,56				
Índice de alvenaria	24,24				
	ml				
Comp. Empenas	6,88				
Largura Fachada	3,20				
Proporção Emp./Fachada					
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada				
Localização Escada	A meio				
Frontal					
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 3,44				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ. VÃO	NEMBO DT	Porta		
	1,00 1,20	1,00	Vãos Dimensão: 1,20x2,00		



CORTE BASAL 11

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria		
ALFAMA	Rua dos Remédios	70 a 72	1-Jul-13		
Tipologia					
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL			
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)			
MODELADO:		NÃO			
Alt. Ed:	9	Obras em Curso:	Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60				
Nº Pisos	2				
CORTE BASAL					
	m2				
Índice de vazios fachada	9,42				
Índice de alvenaria	39,45				
	ml				
Comp. Empenas	5,15				
Largura Fachada	5,45				
Proporção Emp./Fachada					
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada				
Localização Escada	A meio				
Frontal					
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 2,58				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ. VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT	
	0,40 1,20	2,25	1,20	0,40	
CORTE BASAL 12					



CORTE BASAL 12

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Rua da Regueira	80 a 84	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		DUVIDOSO				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	15	Obras em Curso:	Sim Não X			
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	4					
CORTE BASAL						
	m2					
Índice de vazios fachada	12,69					
Índice de alvenaria	68,76					
	ml					
Comp. Empenas	5,15					
Largura Fachada	5,45					
Proporção Emp./Fachada						
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada					
Localização Escada	Empena esquerda					
Frontal						
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 2,58					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ. VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT
	0,75 0,90	1,20	0,90	0,40	0,90	0,40
CORTE BASAL 13						
		Porta	Janela	Janela		
Vãos Dimensão:		0,90x2,00	0,90x1,10	0,90x1,10		



FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO						
Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Largo do Salvador	7	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	6	Obras em Curso:		Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	1					
CORTE BASAL						
m2						
Índice de vazios fachada	7,28	Vãos Dimensão:		Janela	Porta	
Índice de alvenaria	33,58			0,90x1,20	0,90x2,00	
ml						
Comp. Empenas	6,32			madeira	betão	
Largura Fachada	6,80			Pavimentos	x	
Proporção Emp./Fachada				Habitação	Comércio	
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada			Piso 0	x	
Localização Escada	Empena direita			Restantes pisos	x	
Frontal						
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 3,16					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ. VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT		
	2,10 0,90	2,50	0,90	0,40		



FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO						
Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Largo do Salvador	5 e 6	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		DEVOLUTO				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	12	Obras em Curso:		Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	3					
CORTE BASAL						
m2						
Índice de vazios fachada	11,58	Vãos Dimensão:		Porta	Porta	
Índice de alvenaria	40,14			1,20x2,00	1,20x2,00	
ml						
Comp. Empenas	2,97			madeira	betão	
Largura Fachada	4,30			Pavimentos	x	
Proporção Emp./Fachada				Habitação	Comércio	
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada			Piso 0	x	
Localização Escada	Empena direita			Restantes pisos	x	
Frontal						
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 1,49					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ./VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT		
	1,20 1,30	1,20	0,60			



FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO						
Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Largo do Salvador	1 e 2	1-Jul-13			
Tipologia						
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL				
FACHADA:		EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	6	Obras em Curso:		Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	1					
CORTE BASAL						
m2						
Índice de vazios fachada	9,39	Vãos Dimensão:		Porta	Porta	
Índice de alvenaria	38,85			1,20x2,00	0,90x1,10	
ml						
Comp. Empenas	6,62			madeira	betão	
Largura Fachada	8,04			Pavimentos	x	
Proporção Emp./Fachada				Habitação	Comércio	
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada			Piso 0	x	
Localização Escada	Empena direita			Restantes pisos	x	
Frontal						
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 3,31					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ. VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT
	1,20 1,20	0,60	0,90	0,60	0,90	2,74
Porta						
Janela						
Porta						
madeira						
betão						
Pavimentos						
x						
Habitação						
Comércio						
Piso 0						
x						
Restantes pisos						
x						



CORTE BASAL 19

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Rua Guilherme Braga	25	1-Jul-13			
Tipologia		DEVOLUTO				
CARACTERIZAÇÃO		INACEITÁVEL				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	9	Obras em Curso:	Sim			Não X
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	2					
CORTE BASAL						
	m2					
Índice de vazios fachada	15,41					
Índice de alvenaria	94,93					
	ml					
Comp. Empenas	10,88					
Largura Fachada	12,26					
Proporção Emp./Fachada						
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada					
Localização Escada	A meio					
Frontal						
Crítério Paredes interiores	2 Parede à dist de 3,63					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT	
	7,66	1,10	1,20	1,10	1,20	



Vãos Dimensão:	Porta	Janela
	1,10x2,00	1,10x0,70
Pavimentos	madeira	betão
	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

CORTE BASAL 20

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Rua Guilherme Braga	21 e 23	1-Jul-13			
Tipologia		DEVOLUTO				
CARACTERIZAÇÃO		INACEITÁVEL				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	6	Obras em Curso:	Sim			Não X
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	1					
CORTE BASAL						
	m2					
Índice de vazios fachada	38,06					
Índice de alvenaria	118,66					
	ml					
Comp. Empenas	11,88					
Largura Fachada	26,12					
Proporção Emp./Fachada						
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada					
Localização Escada	A meio					
Frontal						
Crítério Paredes interiores	2 Parede à dist de 3,96					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO
	1,80	2,80	3,20	1,20	3,20	1,20
		VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO	VÃO
		0,90	1,80	1,20	3,60	1,20
Vãos Dimensão:	Portão	Porta	Janela	Janela	Porta	Porta
	2,80x3,20	1,20x2,00	0,90x0,70	0,90x0,70	1,20x3,20	1,20x1,80



Pavimentos	madeira	betão
	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

CORTE BASAL 21

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria			
ALFAMA	Rua Guilherme Braga	19	1-Jul-13			
Tipologia		DEVOLUTO				
CARACTERIZAÇÃO		INACEITÁVEL				
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)				
MODELADO:		NÃO				
Alt. Ed:	6	Obras em Curso:	Sim			Não X
Esp. Parede Fachada:	0,60					
Nº Pisos	1					
CORTE BASAL						
	m2					
Índice de vazios fachada	4,14					
Índice de alvenaria	19,02					
	ml					
Comp. Empenas	3,28					
Largura Fachada	3,86					
Proporção Emp./Fachada						
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada					
Localização Escada	Empena esquerda					
Frontal						
Crítério Paredes interiores	1 Parede à dist de 1,64					
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ./VÃO	NEMBO	VÃO	NEMBO DT		
	0,90	1,66	0,90	0,40		



Vãos Dimensão:	Porta	Janela
	0,90x2,00	0,90x1,20
Pavimentos	madeira	betão
	x	
	Habitação	Comércio
Piso 0	x	
Restantes pisos	x	

CORTE BASAL 25

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO

Bairro	Rua	Número	Data Vistoria		
ALFAMA	Rua da Regueira	86 a 88	1-Jul-13		
Tipologia					
CARACTERIZAÇÃO		ACEITÁVEL			
FACHADA:		NÃO EXISTE ALTERAÇÃO DA FACHADA, AO NÍVEL DOS NEMBOS (r/c)			
MODELADO:		NÃO			
Alt. Ed:	15	Obras em Curso:	Sim Não X		
Esp. Parede Fachada:	0,60				
Nº Pisos	4				
CORTE BASAL					
	m2				
Índice de vazios fachada	11,22				
Índice de alvenaria	61,68				
	ml				
Comp. Empenas	4,55				
Largura Fachada	4,86				
Proporção Emp./Fachada					
Direcção vigas Pavim.	Prependic Fachada				
Localização Escada	A meio				
Frontal					
CrITÉrio Paredes interiores	1 Parede à dist de 2,28				
Largura de Nembos:	NEMBO ESQ.	VAO	NEMBO	VAO	NEMBO DT
	0,60	0,90	1,20	1,20	0,96
	Porta		Porta		
Vãos Dimensão:	0,90x2,00		1,20x2,00		
	madeira		betão		
Pavimentos	x				
	Habitação		Comércio		
Piso 0	x				
Restantes pisos	x				

