


Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de edifício
2010 | 2011

SC 45



1 Identificação	2 Caracterização
1.1 Localização Frente Sul da Rua Sacadura Cabral, Nº 45A	2.1 Época de construção <input type="checkbox"/> Século XVI <input type="checkbox"/> Século XVII <input type="checkbox"/> Século XVIII <input checked="" type="checkbox"/> Século XIX <input type="checkbox"/> Século XX
1.2 Propriedade: <input type="checkbox"/> Pública <input checked="" type="checkbox"/> Privada	2.2 Volumetria <input type="checkbox"/> 1 Piso <input type="checkbox"/> 2 Pisos <input checked="" type="checkbox"/> 3 Pisos
1.3 Tipo de ocupação <input checked="" type="checkbox"/> Habitação <input type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Outros	2.3 Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Pedra <input type="checkbox"/> Tijolo <input type="checkbox"/> Adobe <input type="checkbox"/> Outros
1.4 Regime de protecção <input type="checkbox"/> Classificado <input checked="" type="checkbox"/> Não Classificado	2.4 Estado de Conservação <input type="checkbox"/> Muito Bom <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Mau <input type="checkbox"/> Ruína
Observações:	

Estudo da cor e revestimentos de edifícios do Centro Histórico de Tomar

Ficha de levantamento de fachada
2010 | 2011

SC 45



3 | Caracterização de fachada

3.1 Revestimentos

- Reboco pintado
- Azulejo
- Pedra
- Outro

3.2 Cor actual dos paramentos

- Branco
- Amarelo Ocre
- Rosa
- Outro:

3.3 Elementos decorativos

- Remates decorativos em pedra
- Remates decorativos em argamassa
- Cunhais
- Socos
- Pilastras
- Platibandas
- Gradeamentos
- Outros:

3.4 Elementos dissonantes

- Cabos eléctricos
- Caixas de electricidade
- Publicidade
- Outros:

Observações:




4 Caracterização da cor		Código de Cor		
Elementos de fachada	Cor	L*	a*	b*
		Paramentos	[Color swatch]	51,28
[Color swatch]	69,41		13,76	42,83
Socos	[Color swatch]	57,07	15,99	22,37
	[Color swatch]	100	0	0
	[Color swatch]	56,71	3,53	14,67
Guarnecimento de vãos				

4.1 Local de recolha de amostras

Legenda:

- [Red square] Estratigrafia de cor
- [Yellow square] Amostra de argamassa

5 | Caracterização das argamassas de reboco



5.2 Resultados da estimativa de traço por dissolução ácida:

- 7,1 % de Fracção Solúvel
- 92,9 % de Fracção Insolúvel
- Estimativa de traço: 1 : 4,5